


Faudrait au moins remonter le montant de porte et consolider le mur ... Mais une petite étude plus approfondie serait bienvenue.

en rouge sur la plan



Le mur et la porte "Avignon" vus depuis la cabane



La pierre par terre est en fait une partie du montant de porte.



Vue de dessus du montant de porte (sous la chaussure)... et, dans l'herbe, la partie qui va pile dessus en la tournant de 150 ° sens des aiguilles d'une montre.

