

Etat des lieux en Manche, pour la reconstruction du mur écroulé

© Raymond

En décembre 2023 le mur dans la zone Manche s'est écroulé.



Vue depuis le rocher à escalier



La porte avec deux montants avec feuillure largeur 20 cm, profondeur 26 puis décrochement de 3cm. Voir ci-dessous d'autres photos des montants
Ce serait bien de trouver au moins un montant supplémentaire et de le remonter pour la lecture du bâti ;-)



Il est tombé tout seul. Les pierres sont toutes là.



De l'autre côté. On avait entroposé des pierres trouvées ça et là.



Au fond le "four" ... voir le photorama
20150514_ProtectionDuFour



Vue depuis le belvédère



Le coin Sud-Est



Là aussi il faudrait faire quelque chose.



Le "four"




La porte, montant droit



Montant droit vu de dessus



Les deux montants et le pas de porte



63 cm, 26 cm jusqu'à la feuillure, largeur 20 cm



88 cm de haut



120 cm de large